Wykonawca GEOWIERT	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **Profil numer 4**	Zał.nr: Wiertnica:

Miejscowość: Szczawin Kościelny Gmina: Szczawin Kościelny Powiat: Gostynin Województwo: mazowieckie	Obiekt: Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 Inwestor: URZĄD GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Wiercenie wykonał: GEOWIERT Nadzór geologiczny: mgr inż. A.Heród	System wiercenia: ręczny Rzędna: 105.60 m n.p.m Skala 1 : 50 — Data wiercenia: 2011-12-19

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd	Holocen	1.0			nasyp niekontrolowany, czarny	nN	I	mw	ln			
			Plejstocen	2.0		1.10	glina piaszczysta, szaro-brązowa	Gp	II	w	tpl	3		0,25
				3.0		2.00	piasek pylasty, żółto-szary	Pπ	III		szg		0.45	
						3.00	koniec badań							



Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98