


Wykonawca GEOWIERT					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 9					Zał.nr:				
										Wiertnica:				
Miejscowość: Szczawin Kościelny Gmina: Szczawin Kościelny Powiat: Gostynin Województwo: mazowieckie					Obiekt: Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 Inwestor: URZĄD GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Wiercenie wykonał: GEOWIERT Nadzór geologiczny: mgr inż. A.Heród					System wiercenia: ręczny				
										Rzędna: 104.90 m n.p.m				
										Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2011-12-19		
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności	
			[m]											[m]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Holocen	1.0		2.10	nasyp niekontrolowany, brunatny	nN	I	mw	ln				
						piasek pylasty, żółto-szary	P _π	III	w	szg				0.45
						koniec badań								