

Wykonawca GEOWIERT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 2						Zał.nr:				
									Wiertnica:				
Miejscowość: Szczawin Kościelny Gmina: Szczawin Kościelny Powiat: Gostynin Województwo: mazowieckie			Obiekt: Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 Inwestor: URZĄD GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Wiercenie wykonał: GEOWIERT Nadzór geologiczny: mgr inż. A.Heród				System wiercenia: ręczny						
							Rzędna: 105.30 m n.p.m						
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2011-12-19				
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Włgtość	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<div> <div>Holocen</div> <div>Czwartorzęd</div> <div>Plejstocen</div> </div>			nasyp niekontrolowany, brunatny	nN	I	mw	ln				
			1.0	1.10	glina piaszczysta, szaro-brązowa	Gp	II		tpl	3		0,25	
			2.0	1.50	piasek pylasty, żółto-szary	P π	III	w	szg		0.45		
			3.0	3.00	koniec badań								